

Lietuvos metrologijos inspekcijos
2018 m. III ketv. darbo plano priemonių rizikos vertinimo lentelė

Eil. Nr.	Tikrinama sritis		Rizikos lygis	Riziką lemiantys faktoriai
1.	<p>Gamtinius išteklius eksploatuojančiose įmonėse (karjerai, durpynai, naftos, mineralinio vandens gavybos įmonės) naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 2 grupė. Masės matavimo priemonės ir kt.)</p>	<p>2014 m. III ketv. atlikti 36 patikrinimai karjerus eksploatuojančiose įmonėse, nustatyti 2 (5,6 proc.) pažeidimai Utenos apskrityje. Patikrintos 207 MP (elektroninės automobilinės svarstyklės, automatinės svarstyklės-pakrovėjas, matavimo ruletės, sietai ir kt.), 17 (8,2 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 6 (16,7 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 6-ioms (2,9 proc.) MP metrologinę patikrą</p> <p>Atlikta 15 patikrinimų durpynus eksploatuojančiose įmonėse, nustatytas 1 (6,7 proc.) pažeidimas Telšių apskrityje. Patikrinta 70 MP (svarstyklės, matavimo ruletės, cilindrai durpių piltiniam tankiui nustatyti ir kt.), 1 (1,4 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 5 (33,3 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 7-ioms (10,0 proc.) MP metrologinę patikrą</p> <p>Atlikti 54 patikrinimai vandens gręžinius eksploatuojančiose įmonėse, nustatytas 1 (1,9 proc.) pažeidimas Panevėžio apskrityje. Patikrintos 108 MP (vandens skaitikliai), 1 (0,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 15 (27,8 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 36-ioms (33,3 proc.) MP metrologinę patikrą</p> <p>Atlikti 2 patikrinimai naftos gręžinius eksploatuojančiose įmonėse Klaipėdos apskrityje, pažeidimų nenustatyta. Patikrintos 73 MP (antžeminės naftos produktų talpyklos, termometrai, manometrai, areometrai, dujų signalizatoriai, metalinės matavimo ruletės su įtempimo svareliu, metrolazdės), visos MP atitiko teisinės metrologijos reikalavimus.</p>	vidutinės rizikos	<p>1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos aplinkai, vartotojams ir valstybei tikimybė; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.</p>
2.	<p>Medicinos ir bendrosios paskirties matavimo priemonių, naudojamų sveikatos priežiūroje įstaigose, būklės ir naudojimo kontrolė (LR sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintas „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašas“, TAR, 1102250ISAK000V-383, nauja</p>	<p>2008 m. patikrinus 167 gydymo įstaigas (ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros centrai, med. punktai, ambulatorijos ir privačios gydymo įstaigos), 84-iose (50,3 % tikrintų) nustatyta pažeidimų. Iš 2060 medicininės paskirties matavimo priemonių 497 (24,1 % tikrintų) buvo naudojamos metrologiškai nepatikrintos: neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai, akių tonometrai, medicininės svarstyklės, pedaliniai ergometrai ir kūno temperatūros matavimo prietaisai. Gydymo įstaigose patikrintos 683 bendrosios paskirties MP, iš jų 108 (15,8 % tikrintų) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (stikliniai termometrai,</p>	didelės rizikos	<p>1. ankstesnių metų patikrinimo rezultatai; 2. žalos žmogaus sveikatai tikimybė dėl neteisingų matavimo rezultatų.</p>

<p>redakcija nuo 2017-02-08) (4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 7 grupė. Fizikinių ir cheminių matavimo priemonės; 8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės; 15 grupė. Medicinos prietaisai su matavimo funkcija)</p>	<p>pipetės-dozatoriai ir manometrai).</p> <p>2010 m. tikrintos sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros centruose, medicinos punktuose, ambulatorijose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir privačios sveikatos priežiūros įstaigose) ir jų laboratorijose naudojamos teisei metrologijai priskirtos MP. Iš patikrintų 465-ių minėtų įstaigų, 112-oje (24,1 %) nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų. Iš viso patikrinus 6440 MP, 394 (6,1 %) pripažintos netinkamomis: iš 5285 medicininės paskirties su matavimo funkcija MP (kraujospūdžio matavimo prietaisai, apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai, kūno temperatūros matavimo prietaisai, klausos charakteristikų matavimo prietaisai, akies tonometrai ir medicininės svarstyklės), 333 (6,3 %), iš 1155 bendrosios paskirties (stikliniai termometrai, laboratorinės svarstyklės ir kt.), 61 (5,3 %) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų.</p> <p>2012 m. atlikti 337 patikrinimai sveikatos priežiūros įstaigose, 40-yje (11,9 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 4978 MP 106 (2,1 %) pripažintos netinkamomis. Iš patikrintų 4246 medicininės paskirties su matavimo funkcija MP 70 (1,6 %) ir iš patikrintų 1 082 bendrosios paskirties MP 31 (2,9 %) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Iš patikrintų 197 <i>viešųjų įstaigų</i> 15-oje (7,6 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 3 114 medicininės paskirties MP 40 (1,3 %) ir 973 bendrosios paskirties MP 26 (2,6 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Iš patikrintų 162 <i>privačių sveikatos priežiūros įstaigų</i> 18-oje (11 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1132 medicininės paskirties su matavimo funkcija MP 30 (2,65 %) ir iš patikrintų 109 bendrosios paskirties MP 9 (8,26 %) buvo naudojamos metrologiškai nepatikrintos. Visos tikrintos sveikatos priežiūros įstaigos buvo gavusios pranešimus apie planinį patikrinimą. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 122 įstaigos (34,0 %) pašalino pažeidimus, 635-iems (12,0 %) MP (kraujospūdžio matavimo prietaisų, kūno temperatūrai matuoti termometrų, svarstyklių, stiklinių termometrų ir kt.) buvo atlikta metrologinė patikra per įspėjamąjį laikotarpį.</p> <p>2014 m. atlikti 446 patikrinimai sveikatos priežiūros įstaigose (<i>viešosiose ir privačiose</i>) naudojamų medicininės ir bendrosios paskirties MP, tik 9-iose (2 proc.) (5-iose Klaipėdos, 1-oje Šiaulių, 1-oje Utenos, 1-oje Telšių ir 1-oje Kauno apskrityse) nustatyti pažeidimai. Patikrinta 218 viešosios gydymo įstaigų (poliklinikos, ligoninės, ambulatorijos, greitosios pagalbos stotys), kuriose nustatyti 7 pažeidimai ir 228 privati gydymo įstaiga, kurioje nustatytas tik 2 pažeidimai. Tačiau</p>		
---	--	--	--

		<p>net 192 sveikatos priežiūros įstaigos (43 proc. tikrintų) pašalino pažeidimus per išpėjamąjį apie planuojamą atlikti patikrinimą 10 d. d. laikotarpį. Iš patikrintų 5606 medicininės paskirties su matavimo funkcija MP (klausos charakteristikų matavimo prietaisai, kūno temperatūros matavimo prietaisai, neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai, intraokulinio slėgio matavimo prietaisai, apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai, neautomatinės svarstyklės) tik 20 jų neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Iš patikrintų 1293 bendrosios paskirties MP (pipetės – dozatoriai, stikliniai termometrai ir kt.) 4 buvo naudojamos be metrologinės patikros, tačiau net 903-ims (16,1 proc. tikrintų) MP buvo atlikta privalomoji metrologinė patikra per išpėjamąjį laikotarpį.</p> <p>2016 m. atlikti patikrinimai 377 sveikatos priežiūros įstaigose (viešosiose, privačiose ir stomatologijos), 10-yje (2,7 proc.) nustatyti pažeidimai. Patikrintos 3400 medicininės paskirties su matavimo funkcija MP (klausos charakteristikų matavimo prietaisai, kūno temperatūros matavimo prietaisai, neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai, intraokulinio slėgio matavimo prietaisai, apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai, medicininės svarstyklės), 34 (1,0 proc.) MP buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Patikrintos 722 bendrosios paskirties MP (stikliniai termometrai, drėgmės matavimo priemonės, pipetės-dozatoriai), 8 (1,1 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Tačiau, dėl išankstinio LMI išpėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 86 (22,8 proc.) gydymo įstaigos pašalino pažeidimus, atliko 315 (7,6 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2018 m. I pusr. atlikti patikrinimai 276 viešos ir privačios sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninės, poliklinikos, pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorijose, greitosios medicinos pagalbos stotys, klinikos, stomatologijos kabinetai), 14-oje (5,1 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Telšių (11,5 proc.) ir Kauno (7,9 proc.) apskrityse esančiose gydymo įstaigose. Iš viso buvo patikrintos 5103 MP, tame tarpe 3995 medicininės paskirties MP (neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai, klausos charakteristikų matavimo prietaisai, kūno temperatūros matavimo prietaisai, akies tonometrai, pedaliniai ergometrai, svarstyklės), iš jų 44 (1,1 proc.) MP buvo naudojamos be metrologinės patikros. Daugiausia tokių MP buvo naudojama Telšių (2,7 proc.) ir Kauno (1,4 proc.) apskričių gydymo įstaigose. Patikrinus 1108 MP bendrosios paskirties (stikliniai termometrai, alkotesteriai, pipetės, higrometrai), pažeidimų nenustatyta. Dėl išankstinio LMI išpėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 76</p>		
--	--	--	--	--

		(27,5 proc.) gydymo įstaigos pašalino pažeidimus, atliko 521 (10,2 proc.) MP metrologinę patikrą.		
3.	<p>Motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 3 grupė. Jėgos matavimo priemonės; 4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 7 grupė. Fizikinių ir cheminių matavimų priemonės)</p>	<p>2007 m. patikrinus 360 motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonių (autoservisų), 219-oje (60,8 % tikrintų) nustatyta pažeidimų. Patikrintos 1964 MP, iš jų 762 (38,8 % tikrintų) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų: dujų analizatoriai, stabdžių parametrų matavimo stendai, automobilių priekinių žibintų reguliavimo stendai, padangų slėgmačiai, dinamometriniai raktai, alyvos išdavimo skaitikliai (dozatoriai), manometrai naudojami be galiojančios metrologinės patikros. Patikrinus 50 suskystintų naftos dujų įrangą montuojančių į motorines kelių transporto priemones įmonių, 16-oje (32 % tikrintų) nustatyta pažeidimų. Patikrintos 135 MP, iš jų 28 (20,7 % tikrintų) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų: dujų analizatoriai, manometrai ir kt. MP naudojamos be galiojančios metrologinės patikros.</p> <p>2009 m. Patikrinus 465 automobilių servisus ir dujų įrangos montavimo į automobilius įmones, 210 įmonių (45,2 %) nustatyta pažeidimų naudojant MP. Iš 2080 patikrintų MP (automobilių žibintų reguliavimo prietaisai, padangų slėgmačiai, stabdžių parametrų matavimo stendai, alyvos skaitikliai, išmetamųjų dujų analizatoriai, dyzelinių variklių dūmingumo, dinamometriniai raktai, manometrai, automobilių stiklų skaidrumo ir kt. MP) 591 (28,4 %) pripažinta netinkama naudoti. Atlikus pakartotinius patikrinimus įmonėse, kuriose buvo nustatyta daugiausia pažeidimų, MP naudojimo pažeidimų atvejų nenustatyta.</p> <p>2010 m. patikrinus 387 motorines kelių transporto priemones remontuojančias ir aptarnaujančias įmones, 95 (24,5 %) nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 1511 MP (automobilių padangų slėgmačiai, žibintų reguliavimo prietaisai, stabdžių parametrų matavimo stendai, alyvos išdavimo skaitikliai, tūrio matavimo indai, automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai ir kt.), 272 (18,0 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Palyginti su 2009 m. atlikto patikrinimo rezultatais, pažeidimų pastebimai sumažėjo.</p> <p>2011 m. patikrinus 269 motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmones, 32-ose (11,9 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1157 MP (stabdžių tikrinimo stendai, padangų slėgmačiai, dinamometriniai raktai, žibintų reguliavimo prietaisai ir kt.) 78 (6,74 %) buvo naudojamos metrologiškai nepatikrintos. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (28,9 %), Telšių (25 %), Tauragės (18,9 %) apskrityse.</p> <p>2012 m. atlikta 115 patikrinimų motorinių kelių transporto priemonių</p>	didelės rizikos	<ol style="list-style-type: none"> 1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos vartotojams ir žmogaus sveikatai tikimybė; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.

		<p>remonto ir aptarnavimo įmonėse, 8-se (7,0 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 520 MP (dinamometriniai raktai, padangų slėgmačiai, žibintų reguliavimo stendai, stabdžių tikrinimo stendai ir kt.) 12 (2,3 %) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Visos tikrintos įmonės buvo gavusios pranešimus apie planinį patikrinimą. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 49 įmonės (44,0 %) pašalino pažeidimus, 131-am (26,8 %) MP buvo atlikta metrologinė patikra per įspėjamąjį laikotarpį.</p> <p>2013 m. patikrinus 374-ias motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmones, 19-ioje (5,1 %) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (17,6 %), Telšių (13,3 %) ir Panevėžio (11,8 %) apskrityse. Iš patikrintų 1736 MP (padangų slėgmačiai, žibintų reguliavimo įtaisai, dinamometriniai raktai ir kt.) 47 (2,7 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Tačiau dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 204 (54,5 %) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 649-ių (37,4%) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Po LMI Panevėžio apskrities skyriaus įspėjimo 9 autoservisai įsigijo naujus, atitinkančius Tarybos direktyvos 86/217/EEB reikalavimus, automobilių padangų slėgmačius: ant jų skalės pagrindo yra privalomieji užrašai – matuojamojo dydžio simbolis Pe ir EEB modelio patvirtinimo ženklai, dalis slėgmačių turėjo pirminės patikros ženklus.</p> <p>Taip pat nustatyta, kad dalis tikrintų autoservisų neturi dinamometrinių raktų, reikalingų gamintojo nurodytu sukimo momentu priveržti automobilių tvirtinimo varžtus ir veržles – nevykdomas Lietuvos standarto LST 1438:2005 „Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas“ 4.13 p. reikalavimas.</p> <p>2014 m. atlikta 19 patikrinimų motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse Vilniaus ir Kauno apskrityse, nustatyti 3 (15,8 proc.) pažeidimai Kauno apskrityje. Patikrintos 64 MP (padangų slėgmačiai, dinamometriniai raktai, plastikiniai tūrio matavimo indai ir kt.), 12 (18,8 proc.) MP buvo naudojamos be metrologinės patikros. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 12 (63,2 proc.) įmonių pašalino pažeidimu, atliko 33-ims (51,7 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2015 m. III-IV ketv. atlikti 242 patikrinimai motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo, suskystintų dujų įrangą montuojančiose įmonėse, 3-ose (1,2 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1380 MP (padangų slėgmačiai, žibintų reguliavimo stendai, išmetamų dujų analizatoriai, dinamometriniai raktai ir kt.) 4 (0,29 proc.) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl</p>		
--	--	--	--	--

išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 146 (60,3 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 555 (40,2 proc.) MP metrologinę patikrą.

2016 m. atlikti patikrinimai 197 motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse, 17-oje (8,7 proc.) nustatyti pažeidimai. Patikrintos 925 MP (padangų slėgmačiai, dinamometriniai raktai, stabdžių tikrinimo stendai, žibintų reguliavimo prietaisai ir kt.), 57 (6,2 proc.) buvo naudojamos be metrologinės patikros. Tačiau dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 104 (52,8 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 337 (36,4 proc.) MP metrologinę patikrą.

2017 m. atlikti patikrinimai 155 motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse. 10-yje motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonių nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Telšių (18,8 proc.) ir Klaipėdos (14,3 proc.) apskrityse. Iš patikrintos 831 MP (dinamometriniai raktai, stabdžių stendai, žibintų reguliavimo įtaisai, plastikiniai ąsočiai, padangų slėgmačiai ir kt.) 18 MP (2,2 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių MP naudojo Telšių (7,1 proc.), Šiaulių (4,8 proc.) ir Klaipėdos (3,7 proc.) apskrityse esančios motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonės. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 89 (57,4 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atlikdamos 362MP (43,6 proc.) metrologinę patikrą.

Patikrintose 4-iose dujų įrangą montuojančiose įmonėse pažeidimų nenustatyta. Jose naudojamos patikrintos 20 MP (dujų analizatoriai, manometrai) atitiko teisinės metrologijos reikalavimų.

2018 m. I pusm. atlikti patikrinimai 177 motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse, 17-oje (9,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Tauragės (30,4 proc.) ir Šiaulių (20,7 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 917 MP (dinamometriniai raktai, stabdžių stendai, žibintų reguliavimo įtaisai, plastikiniai ąsočiai, padangų slėgmačiai ir kt.) 64 (7 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių MP naudojo Tauragės (24,7 proc.) ir Šiaulių (14,4 proc.) apskrityse esančios įmonės. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 79 (44,6 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 289 (31,5 proc.) MP metrologinę patikrą.

4.	<p>Pieno gamintojų ir pieno supirkėjų naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 2 grupė. Masės matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės)</p>	<p>2010 m. Patikrinus 74 pieno supirkimo įmones (22 patikrinimai atlikti pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymus) ir jų supirkimo punktus, 32 (43,2 %) nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 279 MP (svarstyklės, pieno matuokliai, pieno šaldytuvai-talpyklos) 86 (30,8 %) naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Superkamo pieno kiekiui nustatyti naudojami metrologiškai nepatikrinti pieno šaldytuvai (talpyklos). 8 pieno šaldytuvų (talpyklų) kalibravimą atliko A. Peizos įmonė (Gvazdikų g. 8-19, Šiauliai), kuri MP kalibravimui neakredituota. Metrologiškai nepatikrinti pieno šaldytuvai (talpyklos) negalėjo būti naudojami matavimams atsiskaitymuose.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad pieno supirkimo kvotos griežtai reglamentuojamos, LMI kreipėsi į LR Žemės ūkio ministeriją su pasiūlymu papildyti Pieno supirkimo taisyklės reikalavimais pieno supirkėjams ar gamintojams pirkimo-pardavimo sandoriuose atsiskaitymams naudoti teisinės metrologijos reikalavimus atitinkančias matavimo priemones nurodant, kas turėtų būti atsakingas už jų metrologinę priežiūrą.</p> <p>2011 m. Pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymus patikrinus 14 pieno supirkimo įmonių, 11-oje (78,6 %) nustatyta pažeidimų. 10 pieno supirkėjų naudojo 34-ius metrologiškai nepatikrintus ūkininkų pieno šaldytuvus (talpyklas). 3-jų pieno šaldytuvų (talpyklų) kalibravimą atliko A. Peizos individuali įmonė (Legotiškės k., Nemakščių sen., Raseinių r.), kuri MP kalibravimui neakredituota. ŽŪKB „Pieno gėlė“ (Plungės r.) iš 42-jų pieno gamintojų pieną supirkinėjo ir matavimams naudojo metrologiškai nepatikrintas 3-jų pienovežių matavimo sistemas – pieno skaitiklius.</p> <p>Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prašymus dėl patikrinimų, kadangi pieno supirkimo kvotos griežtai reglamentuojamos ir į tai, kad Pieno supirkimo taisyklėse nebuvo nurodyta, kokios matavimo priemonės turėtų būti naudojamos atsiskaitymams, kas turėtų būti atsakingas už jų metrologinį patvirtinimą bei patikrų atlikimą, LMI teikė pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl šių taisyklių peržiūrėjimo ir reikalavimų pieno gamintojams ar supirkėjams sukonkretinimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 19 d.</p>	vidutinės rizikos	<ol style="list-style-type: none"> 1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos ūkio subjektams tikimybė dėl neteisingų matavimo rezultatų; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.
----	---	---	-------------------	--

		<p>įsakymu Nr. 3D-347 pakeitus Pieno supirkimo taisykles (Žin., 2011, Nr. 47-2236), šių taisyklių 43 p. naujai nustatyta, kad gamintojas, parduodantis pieną iš ūkyje esančių šaldytuvų – talpyklų, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma už pieną, atsako už jų metrologinę patikrą, jei pieno pirkimo – pardavimo sutartyse nėra nustatyta kitaip.</p> <p>2012 m. Patikrinti 163 pieno gamintojai (ūkininkai), nustatyta 100 (61,3 %) pažeidimų. Iš patikrintų 196 MP (pieno šaldytuvai-talpyklos, stikliniai termometrai) 109 (55,6 %) buvo naudojamos metrologiškai nepatikrintos. Po pranešimo gavimo 3-jų ūkininkų 3-jų pieno šaldytuvų-talpyklų buvo atlikta metrologinė patikra.</p> <p>Patikrinti 97 pieno supirkėjai, nustatyta 12 (12,4 %) pažeidimų. Iš patikrintų 463 MP (pieno šaldytuvai-talpyklos, svarstyklės, termometrai ir kt.) 25 (5,4 %) buvo naudojamos metrologiškai nepatikrintos. Po pranešimo gavimo 11 (11,3 %) pieno supirkėjų pašalino pažeidimus, atliko patikrą 28 (6,1 %) MP.</p> <p>Pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros gautus 18 raštų patikrinta 12 pieno supirkėjų ir 59 pieno gamintojai (ūkininkai). 42 (71,2 proc.) atvejais ūkininkų pieno šaldytuvai-talpyklos buvo naudojami metrologiškai nepatikrinti. Taip pat nustatyta, kad 22 šaldytuvų-talpyklų kalibravimą atliko neakredituota A. Peizos įmonė (Gvazdikų g. 8-19, Šiauliai). Superkamo pieno kiekiui matuoti naudojami metrologiškai nepatikrinti ūkininkų pieno šaldytuvai.</p> <p>2015 m. Patikrinti 87 pieno gamintojai (ūkininkai), nustatyti 22 (25,3 proc.) pažeidimais. Iš patikrintų 114 MP (pieno šaldytuvai-talpyklos, stikliniai termometrai) 22 (19,3 proc.) šaldytuvai-talpyklos buvo naudojami metrologiškai nepatikrinti. Daugiausia pažeidimų nustatyta Vilniaus apskrityje (22 proc.)</p> <p>Patikrinti 125 pieno supirkėjai, nustatytas 1 (0,8 proc.) pažeidimas. Iš patikrintų 410 MP (pieno šaldytuvai-talpyklos, svarstyklės, termometrai, areometrai, pieno skaitikliai) 2 (0,5 proc.) MP buvo naudojamos metrologiškai nepatikrintos. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 21 (11,3 proc.) pieno gamintojas ir pieno supirkėjas pašalino pažeidimus, atliko 24-ių (5,1 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Pagal iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautus 6 raštus patikrinta 11 ir surinkta informacija iš 7 pieno gamintojų</p>		
--	--	---	--	--

		(ūkininkų). Nustatyta, kad: 4-ių ūkininkų 8 pieno šaldytuvai-talpyklos buvo naudojami metrologiškai nepatikrinti; 2 ūkininkai atsiskaitymams su pieno supirkėjais šaldytuvų-talpyklų nenaudojo (buvo naudojamos supirkėjų MP); vienas ūkininkas nutraukė žalio pieno gamybos veiklą. Panevėžio apskrityje aptiktas pieno šaldytuvas-talpykla, kurio kalibravimą 2012 m. rugpjūčio 24 d. neteisėtai atliko A. Peizos įmonės (Gvazdikų g. 8-19, Šiauliai) savininkas. Patikrinti 4 ŽŪK „Rešetėnai“ (Telšių r. sav.) pieno supirkimo punktai (Luokės, Baltininkų, Vembutų, Ožtakių) ir 2 ŽŪK „Dovainonių agroservisas“ pieno supirkimo punktai (Jušiškių k., Daulėnų k., Šalčininkų r.). Pažeidimų nenustatyta.		
5.	Juodųjų ir spalvotųjų metalų, kitų antrinių žaliavų supirkimo įmonėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (2 grupė. Masės matavimo priemonės; 14 grupė. Jonizuojančios spinduliuotės matavimo priemonės).	2014 m. atlikta 112 patikrinimų juodųjų ir spalvotųjų metalų, kitų antrinių žaliavų supirkimo įmonėse, 10-yje (0,9 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (38,5 proc.) apskrityje. Patikrinta 310 MP (svarstyklės, dozės galios matuokliai, manometrai), 18 MP (5,8 proc.) buvo naudojama be metrologinės patikros. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 19 įmonių (17,0 proc.) pašalino pažeidimus, atliko 27-ioms (8,7 proc.) MP metrologinę patikrą. 2015 m. Atlikti patikrinimai 66 juodųjų ir spalvotųjų metalų, kitų antrinių žaliavų supirkimo įmonėse, patikrintos 189 MP (svarstyklės, manometrai, jonizuojančiosios spinduliuotės MP), pažeidimų nenustatyta. Tačiau dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 14 įmonių (21,2 proc.) pašalino pažeidimus, atliko 20-iai (7,4 proc.) MP metrologinę patikrą. 2018 m. II ketv. atlikti patikrinimai 63 juodųjų ir spalvotųjų metalų, kitų antrinių žaliavų supirkimo įmonėse, 7-iose (11,1 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (37,5 proc.) apskrityje. Iš patikrintos 255 MP (svarstyklės, radiacijos matuokliai ir kt.) 7 (2,8 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Klaipėdos apskrityje 7,9 proc. MP buvo naudojama su pasibaigusia metrologine patikra. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 11(17,5 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 30 (11,8 proc.) MP metrologinę patikrą.	vidutinės	1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos vartotojams ir ūkio subjektams tikimybė dėl neteisingų matavimo rezultatų; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.
6.	Kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 2 grupė. Masės	Tikrinta nebuvo.	didelės	1. žalos valstybei, gamtai, ūkio subjektams tikimybė dėl neteisingų matavimo rezultatų; 2. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų

	matavimo priemonės)			pažeidimo tikimybė.
7.	UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ daugiabučių gyvenamųjų namų butuose atsiskaitymams naudojamų šalto vandens skaitiklių būklės ir naudojimo kontrolė (6 grupė. skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės)	Nekeičia šalto vandens skaitiklių daugiabučių gyvenamųjų namų butuose. Iš 2474 atsiskaitymams naudojamų šalto vandens skaitiklių tiksliai 1199 (48,5 proc.) naudojami su galiojančia metrologine patikra.	didelės	1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos vartotojams tikimybė; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.
8.	Miško, sodo, daržo gėrybių supirkėjų naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (2 grupė. Masės matavimo priemonės)	<p>2009 m. Be pirma nurodytų objektų, MP būklės ir naudojimo kontrolė buvo atlikta visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijose ir įmonėse, naftos produktų valstybės atsargas kaupiančiojoje įmonėje, eksploatuojančiose automobilių stovėjimo automatų ir sistemas, <u>vaisių, uogų, grybų supirkimo bei perdirbimo bendrovėse</u>, gaminančiose automobilinius dažus ir prekiaujančiose jais, grūdų, rapsų, cukrinių runkelių perdirbimo įmonėse ir supirkimo punktuose, parduotuvėse, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir kitur. Daugelyje jų taip pat nustatyta pažeidimų.</p> <p>2012 m. Atlikti 169 patikrinimai įvairiuose objektuose (juvelyrinių dirbinių, mėsos produktų, <u>augalinės kilmės produktų supirkimo įmonės</u>, naftos produktų laboratorijos ir kt.), 17 (10,1 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1035 MP 173 (16,7 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus.</p> <p>2013 m. Atlikti 1 329 patikrinimai kituose įvairiuose objektuose (mėsos ir žuvies perdirbimo, motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo, taksi paslaugas teikiančiose įmonėse, juvelyrinių dirbinių prekybos bendrovėse ir dirbtuvėse, pas pieno gamintojus (ūkininkus) ir supirkėjus, turgavietėse, antrinių žaliavų, <u>uogų ir grybų supirkimo įmonėse</u> ir kt.), 168-iuose (12,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 5 281 MP 413 (7,8 proc.) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI išpėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 288 (21,6 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 862-jų (16,3 proc.) MP metrologinę patikrą.</p>	didelės	1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos vartotojams ir ūkio subjektams tikimybė; 3. vartotojų skundai.
9.	Prekybos (prekybos centruose neautomatinių svarstyklių su POS sistemomis naudojimo), viešojo	2010 m. iš atliktų patikrinimų prekybos įmonėse 346 atvejais (42,9 %) nustatyta MP (svarstyklių, termometrų, svarsčių) būklės ir naudojimo, prekių kiekio pažeidimų.	Prekyba - vidutinės rizikos;	1. ankstesnių metų patikrinimo rezultatai; 2. žalos vartotojams ir

<p>maitinimo įmonių ir turgaviečių matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (neautomatinių svarstyklių paklaidų patikrinimas) (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 2 grupė. Masės matavimo priemonės; 4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės)</p>	<p>2011 m. iš atliktų patikrinimų prekybos įmonėse 346 atvejais (33,2 %) ir viešojo maitinimo įmonėse 61 (18 %) nustatyta MP (svarstyklių, termometrų, svarsčių) būklės ir naudojimo bei prekių kiekio pažeidimų. Pateiktas pasiūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimų patikslinimo, aiškesnio ir verslininkams labiau suprantamo metrologinių reikalavimų maisto gamybai naudojamiems stikliniams termometrams išdėstymo.</p> <p>2012 m. atlikti 587 patikrinimai prekybos įmonėse (parduotuvės, prekybos kioskai, lauko prekyba, urmo bazės), 47-iose (8,0 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1 793 MP (svarstyklės, termometrai) 98 (5,5 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 69 (11,0 %) prekybos įmonės pašalino pažeidimus, atliko 120-ies (7,3 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Atlikti 283 patikrinimai viešojo maitinimo įmonėse, 31-oje (11,0 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1 247 MP (svarstyklės, termometrai) 77 (6,2 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 65 (23,1 %) viešojo maitinimo įmonės pašalino pažeidimus, atliko 133-jų (10,6 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Atliktas 131 patikrinimas maitinimo įmonėse mokyklose, darželiuose, gydymo įstaigose, globos ir vaikų namuose, pensionatuose, 4-iose (3,1 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 553 MP (svarstyklės, termometrai) 9 (1,6 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 24 (19,2 %) viešojo maitinimo įmonės pašalino pažeidimus, atliko 56-ių (11,6 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2013 m. atlikta 1212 patikrinimų prekybos (parduotuvės, prekybos kioskai, lauko prekyba), viešojo maitinimo įmonėse, švietimo, gydymo įstaigų, globos ir vaikų namų, pensionatų maitinimo įmonėse, 79-iose (6,5 %) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 4797 MP (svarstyklės, termometrai) 156 (3,3 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 262 (15,7 %) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 478-ių (10,0 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2014 m. atlikti 442 patikrinimai prekybos (parduotuvės, parduotuvės degalinėse, prekybos kioskai, lauko prekyba) įmonėse, 43-ose (9,7 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (27,8 proc.) ir Marijampolės (29,2 proc.) apskrityse. Patikrintos 1458 MP (svarstyklės, termometrai), 66 (4,5 proc.) MP neatitiko teisinės</p>	<p>viešasis maitinimas - didelės rizikos.</p>	<p>žmogaus sveikatai tikimybė; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė; 4. vartotojų skundai.</p>
---	---	---	---

metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 62 (14 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atlikdo 83-ims (9,7 proc.) MP metrologinę patikrą.

2014 m. atlikti 454 patikrinimai viešojo maitinimo įmonėse (kavinės, restoranai, valgyklos), 37-ose (8,1 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (17,2 proc.) apskrityje. Patikrintos 1967 MP (stikliniai ir elektroniniai termometrai, svarstyklės, matavimo taurelės ir kt.), 72 MP (3,7 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 137 (30,2 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 237 MP (12 proc.) metrologinę patikrą.

Patikrintos 1307 neautomatinės svarstyklės, naudojamos prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse pagal BPM 8871101-08:2000 „Elektroninės svarstyklės. Bendroji patikros metodika“ reikalavimus ir nustatyta, kad paklaidos neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidos ribų, nurodytų metodikos 1 lentelėje.

2015 m. 9 mėn. nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (21,4 proc.) apskrityje. Iš patikrintų 717 MP (svarstyklės, stikliniai termometrai) 41 (5,7 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 45 (13,8 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 65 (9,1 proc.) MP metrologinę patikrą.

Atlikti patikrinimai 304 viešojo maitinimo įmonėse, 18-oje (5,9 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (16 proc.) ir Panevėžio (15,9 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 1827 MP (matavimo taurelės, svarstyklės, termometrai ir kt.) 25 (1,4 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 90 (29,6 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 142 (7,8 proc.) MP metrologinę patikrą. Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 919 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 1 priedo 4.1 p. ir 4.2 p.

2015 m. atlikti 522 patikrinimai prekybos įmonėse (parduotuvės, parduotuvės degalinėse), 29-ose (5,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1657 MP (svarstyklės, stikliniai termometrai) 55 (3,3 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 73 (14,0 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 108 (6,5 proc.) MP metrologinę patikrą.

2015 m. atlikta 390 patikrinimų viešojo maitinimo įmonėse, 22-

ose (5,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 2394 MP (matavimo taurelės, svarstyklės, termometrai ir kt.) 32 (1,3 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 108 (27,7 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 170 (7,1 proc.) MP metrologinę patikrą.

Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 1612 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 1 priedo 4.1 p. ir 4.2 p.

2016 m. atlikti patikrinimai 495 prekybos įmonėse (parduotuvės, parduotuvės degalinėse), 53-jose (10,7 proc.) nustatyti pažeidimai. Patikrinta 1600 MP (svarstyklės, stikliniai termometrai), 98-ios (6,1 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 81 (16,3 proc.) įmonė pašalino pažeidimus, atliko 124 (7,7 proc.) MP metrologinę patikrą.

Atlikti patikrinimai 488 viešojo maitinimo įmonėse, 47-ose (9,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Patikrintos 2596 MP (stikliniai ir bimetaliniai termometrai, matavimo taurelės, svarstyklės), 98-ios (3,8 proc.) MP buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 113 (23,2 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 181 (7,0 proc.) MP metrologinę patikrą.

Prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse atlikta 1295 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.

2017 m. atlikti patikrinimai 540 prekybos įmonėse (parduotuvės, parduotuvės degalinėse), 57-iose (10,5 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1984 MP (svarstyklės, termometrai, liniuotės) 181 MP (9,1 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 50 (9,3 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 74 (3,7 proc.) MP metrologinę patikrą.

Atlikti patikrinimai 425 viešojo maitinimo įmonėse (kavinės, valgyklos, restoranai), 23 (5,4 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Tauragės (10,0 proc.) ir Kauno (5,1 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 2457 MP (matavimo taurelės, stikliniai ir bimetaliniai termometrai, svarstyklės) 39 MP (1,6 proc.) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Daugiausia tokių MP naudojo Tauragės (4,9 proc.) ir Kauno (4,2 proc.) apskrityse esančios viešojo maitinimo įmonės. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie

		<p>planuojamą atlikti patikrinimą, 89 (20,9 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 160 (6,5 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 1713 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.</p> <p>2018 m. I pusr. atlikti patikrinimai 211 prekybos įmonėje (parduotuvės, parduotuvės degalinėse), 32-jose (15,2 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (50 proc.), Telšių (13,6 proc.) ir Panevėžio (16,7 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 902 MP (elektroninės svarstyklės, stikliniai termometrai) 99 (11 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių MP naudojo Kauno (33,02 proc.), Telšių (25,5 proc.) ir Panevėžio (7,6 proc.) apskrityse esančios prekybos įmonės. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 24 (11,4 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 31 (3,4 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Atlikti patikrinimai 147 viešojo maitinimo įmonėse (kavinės, barai, valgyklos ir kt.), 18-oje (12,2 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Tauragės (25 proc.), Telšių (23,1 proc.) ir Utenos (17,6 proc.) apskrityse. Iš patikrintos 691 MP (įvairių tipų termometrai, matavimo taurelės, elektroninės svarstyklės) 26 (3,8 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Daugiausia tokių MP naudojo Tauragės (11,8 proc.), Telšių (8,6 proc.) ir Utenos (5,2 proc.) apskrityje esančios maitinimo įstaigos. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 23 (15,6 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 44 (6,4 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 532 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.</p>		
10.	<p>Lauko prekybos, turgaviečių matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė (neautomatinių svarstyklių paklaidų patikrinimas) (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 2 grupė. Masės matavimo priemonės; 4 grupė. Slėgio matavimo priemonės;</p>	<p>2010 m. iš atliktų patikrinimų turgavietėse 106 atvejais (28,2 %) nustatyta MP (svarstyklių, termometrų, svarsčių) būklės ir naudojimo, prekių kiekio pažeidimų.</p> <p>2011 m. iš atliktų patikrinimų turgavietėse 117 atvejų (18,6 %) bei viešojo maitinimo įmonėse 61 (18 %) nustatyta MP (svarstyklių, termometrų, svarsčių) būklės ir naudojimo bei prekių kiekio pažeidimų. Pateiktas pasiūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimų</p>	didelės rizikos	<p>1. ankstesnių metų patikrinimo rezultatai; 2. žalos vartotojams ir žmogaus sveikatai tikimybė; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė;</p>

<p>8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės)</p>	<p>patikrinimo, aiškesnio ir verslininkams labiau suprantamo metrologinių reikalavimų maisto gamybai naudojamiems stikliniams termometrams išdėstymo.</p> <p>2013 m. II ketv. patikrinus 29 turgaviečių 207 prekyautojus, nustatyti 34 (16,4 %) pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Panevėžio (52,0 %) ir Kauno (41,7 %) apskrityse. Iš patikrintų 273 MP 35-ios (12,8 %) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Turgavietėse patikrinus 211 svarstyklių rodmenų paklaidas tiesioginio svėrimo metu, nustatyta, kad jos neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 20 (9,7 %) prekeivių pašalino pažeidimus, atliko 20-ies (7,32 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2013 m. III ketv. patikrinus 21 turgavietėje 99 prekyautojus, nustatytas 21 (21,2 %) pažeidimas. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (66,7 %) ir Panevėžio (41,7 %) apskrityse. Iš patikrintų 119 MP 21-a (17,6 %) buvo naudojama pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. 81-ų patikrintų svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 5 (5,1 %) prekeiviai pašalino pažeidimus, atliko 5-ių (4,5 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2015 m. patikrinti 292 prekeiviai 63 turgavietėse, nustatyti 23 (7,9 proc.) pažeidimai. Iš patikrintų 397 svarstyklių 26 (6,6 proc.) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 27 (9,2 proc.) turgaus prekeiviai pašalino pažeidimus, atlikę 29 (7,3 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Patikrinti 86 lauko prekybos prekeiviai, nustatyti 8 (9,3 proc.) pažeidimai. Iš patikrintų 99 svarstyklių 8 (8,1 proc.) buvo naudojamos be metrologinės patikros. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 16 (18,6 proc.) prekeivių pašalino pažeidimus, atliko 16-os (16,2 proc.) svarstyklių metrologinę patikrą.</p> <p>Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 1612 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 1 priedo 4.1 p. ir 4.2 p.</p> <p>2016 m. patikrinti 364 prekyautojai turgavietėse ir lauko prekyboje, nustatyti 63 (17,3 proc.) pažeidimai. Patikrintos 469 svarstyklės ir stikliniai termometrai, 66 (14,1 proc.) buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 11 (3,0 proc.) prekeivių</p>	<p>4. vartotojų skundai.</p>
---	---	------------------------------

		<p>pašalino pažeidimus, atliko 11 (2,3 proc.) svarstyklių metrologinę patikrą.</p> <p>Prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse atlikta 1295 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.</p> <p>2017 m. patikrinti 488 turgaus ir lauko prekybos prekiautojai, 59 (12,1 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Panevėžio (42,8 proc.) ir Kauno (19,0 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 610 MP (svarstyklės, termometrai) 72 (11,8 proc.) buvo naudojamos be metrologinės patikros. Daugiausia tokių MP naudojo Panevėžio (40,0 proc.) ir Kauno (24,5 proc.) apskričių prekiautojai. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 24 (4,9 proc.) prekiautojų pašalino pažeidimus, atliko 24 (3,9 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 1713 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.</p> <p>2018 m. I pusr. patikrinta 170 turgaviečių ir lauko prekybos prekeivių, nustatyti 45 (26,5 proc.) pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (85,7 proc.), Panevėžio (47,6) ir Vilniaus (20 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 209 MP (elektroninės, ciferblatinės svarstyklės, stikliniai termometrai) 47 (22,5 proc.) buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Daugiausia tokių MP naudojo Kauno (85,7 proc.), Panevėžio (37 proc.) ir Vilniaus (19,1 proc.) apskričių prekeiviai. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 5 (2,9 proc.) prekeiviai pašalino pažeidimus, atliko 5 (2,4 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 532 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.</p>		
11.	Naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė, degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų kontrolė	<p>2010 m. atlikti 395 patikrinimai degalinėse, 55 atvejais (14 %) nustatyta pažeidimų: santykinė degalų įpylimo paklaida viršijo leistiną, laiku nepatikrintos matavimo priemonės.</p> <p>2011 m. atliktas 661 patikrinimas degalinėse, 82 atvejais (12,4 %) nustatyta pažeidimų: santykinė degalų įpylimo paklaida viršijo leistiną,</p>	vidutinės rizikos	1. ankstesnių metų degalų įpylimo kolonėlių patikrinimų rezultatai; 2. nuo 2011 m. birželio 1 d. pasikeitė reikalavimai

<p>(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-03-02 įsakymu Nr. 1-41 patvirtintų Prekybos naftos produktais taisyklių 39. 2 p., VMT direktoriaus 2013-05-16 įsakymu Nr. V-80 patvirtinta BPM 6686068-26:2013; Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016-03-31 įsakymas Nr. 11V-24 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-06862) (1 grupė. Geometrinių dydžių matavimo priemonės; 4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 7 grupė. Fizikinių ir cheminių matavimo priemonės; 8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės)</p>	<p>laiku nepatikrintos matavimo priemonės.</p> <p>2012 m. atlikus patikrinimus 260-tyje naftos produktų degalinių, 25-ose iš jų (9,6 %) nustatyti pažeidimai. Atlikta 3 442 MP būklės ir naudojimo kontrolė, nustatyta, kad 40 (1,2 %) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Kolonėlių dozatoriai, metrolazdės, automatinio skysčių kiekio matuoklio zonde įmontuoti nepatikrinti temperatūros jutikliai ir kt. MP naudojamos metrologiškai nepatikrintos. Kolonėlių dozatoriai neturėjo gamyklinių numerių, talpyklos – informacinių lentelių. Dozatorių faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 0,5$ % tūrio ir buvo 0,62 %, 0,7 %, 0,86 %, 1,52 % ne vartotojo naudai bei 0,98 % vartotojų naudai. Patikrinimų metu kai kuriose patikrintose degalinėse nebuvo pateikti degalų įpylimo kolonėlių techniniai pasai. Kai kurios tikrintos degalų įpylimo kolonėlės nebuvo paženklintos lipduku su užrašu „Avoid if removed“, o turėjo kitokius gamintojo apsauginius lipdukus.</p> <p>2013 m. atlikus patikrinimus 312 naftos produktų degalinių, 42-ose iš jų (13,5 %) nustatyti pažeidimai. Atlikta 4436 MP būklės ir naudojimo kontrolė, nustatyta, kad 167 (3,8 %) MP (degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos ir kt.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos metrologiškai nepatikrintos, netinkamai užplombuotos, paklaidos didesnės nei leidžiamos ir kt.). Patikrinta kaip teisingai dozuojami išduodami degalai: patikrinus 1231 degalų įpylimo kolonėlių dozatorius nustatyta, kad 26 dozatorių santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną paklaidą $\pm 0,5$ %. Iš jų per 24 dozatorius degalai buvo įpilami ne vartotojo naudai (faktinės paklaidos siekė nuo 0,51% iki 1,96 %) ir 2 atvejais - vartotojų naudai (faktinės paklaida buvo -0,58 % ir -0,96 %). Patikrinimų metu 16-je degalinių atsakingi asmenys nepateikė degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų, parengtų ir patvirtintų, kaip numatyta VMT direktoriaus 2013 m. kovo 11 d. įsakymu Nr. V-63 patvirtintose Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklėse (Žin., 2013, Nr. 41-2035). Nustatyti atvejai, kada paskirtosios atlikti matavimo priemonių patikrą įstaigos ar laboratorijos netinkamai užplombuoja degalų įpylimo kolonėles. Nustatyti 27 atvejai, kada degalinėse nesilaikoma Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento (Žin., 2006, Nr. 40-1451; 2010, Nr. 111-5682) reikalavimo, kad naudojant degalų įpylimo kolonėles nebūtų piktnaudžiaujama didžiausia leistina paklaida arba sistemingai teikiama nauda vienai iš šalių. Ne visos naudojamos kolonėlės turi paruoštus techninius pasus su plombuojamų įtaisų tipais bei su atitinkamais MP</p>	<p>didžiausioms leistinoms paklaidoms; 3. žalos valstybei ir vartotojams tikimybė; 4. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.</p>
---	---	---

patikrą atliekančių asmenų vykdytojo įrašais, ne visuose techniniuose pasuose nenurodomi plombuojamų įtaisų numeriai. 2 degalinėse rastos netinkamos kolonėlių identifikacinės lentelės. Vienoje degalinėje buvo naudojama dujų įpylimo kolonėlė, kuri nepažymėta papildomu metrologiniu ženklu ir jai neatliktas atitikties įvertinimas paskelbtojoje laboratorijoje. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 14 (4,5 %) degalinių į pašalino pažeidimus, atliko 71-os (1,6 %) MP metrologinę patikrą.

2014 m. atlikti patikrinimai 297-iose degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 26-iose (8,8 proc.) nustatyti pažeidimai. Atlikus 4400 MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 85 (1,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos metrologiškai nepatikrintos degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės). Taip pat dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 22 (7,4 proc.) degalinės pašalino pažeidimus, atliko 121-os MP metrologinę patikrą.

Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 19-oje (1,7 proc.) iš 1143-jų tikrintų dozatorių faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 0,5$ proc. paklaidą: iš jų per 17 dozatorių degalai buvo įpilami vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 0,6 proc. iki 1,04 proc.

2015 m. atlikti patikrinimai 314-oje degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 25-iose (8,0 proc.) nustatyti pažeidimai. Atlikus 4529 MP būklės ir naudojimo kontrolę, nustatyta, kad 86 (1,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos metrologiškai nepatikrintos degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės). Tačiau dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 22 (7,0 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 104-ių MP (2,3 proc.) metrologinę patikrą.

Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 7 (0,6 proc.) dozatorių iš 1163 patikrintų, faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 0,5$ proc. paklaidą: iš jų 4-iais atvejais degalai buvo įpilami vartotojo naudai esant dozavimo paklaidoms nuo -0,65 proc. iki -0,97 proc.

2016 m. atlikti patikrinimai 305 degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 15-oje (4,9 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 4350 MP būklės ir naudojimo kontrolę, nustatyta, kad 64 (1,5 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos be teisinio metrologinio patvirtinimo degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės). Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 7 (2,3 proc.) degalinės pašalino pažeidimus, atliko 31 (0,7

		<p>proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Degalinėse patikrinus dozavimą (patikrinti 1077 dozatoriai), pažeidimų nenustatyta.</p> <p>2017 m. atlikti patikrinimai 305 degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 24-iose (7,9 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 4670 MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 85 (1,8 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos be teisinio metrologinio patvirtinimo degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės). Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 11 (3,6 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 36 (0,8 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 7 (0,7 proc.) dozatoriai iš 1029-ių patikrintų, faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 0,5$ proc. paklaidą: degalai buvo įpilami vartotojų nenaudai esant dozavimo paklaidai 0,55 proc. iki 1,57 proc.</p> <p>2018 m. pusr. atlikti patikrinimai 146 degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 13-oje (8,9 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 2000 MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 20 (1,0 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos be teisinio metrologinio patvirtinimo degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės). Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 5 (3,4 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 24 (1,2 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 3 (0,6 proc.) dozatorių iš 468-ių patikrintų, faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 0,5$ proc. paklaidą: degalai buvo įpilami vartotojų nenaudai esant dozavimo paklaidai 0,63 proc., 0,71 proc., 0,81 proc.</p>		
12.	<p>Suskystintų automobilių dujų degalinėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė, degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų kontrolė (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-03-02 įsakymu Nr. 1-41 patvirtintų Prekybos naftos produktais taisyklių 39. 2 p., VMT direktoriaus 2013-06-26 įsakymu Nr. V-100 patvirtinta BPM 8871101-35:2013; Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016-03-31</p>	<p>2012 m. atlikus patikrinimus 161-oje suskystintų automobilių dujų degalinėje, 17-oje (10,6 %) nustatyti pažeidimai. Atlikus 607 MP būklės ir naudojimo kontrolę, nustatyta, kad 23 (3,8 %) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Manometrai naudojami metrologiškai nepatikrinti, neturėjo gamyklinių numerių. Dozatorių faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 1,0$ % tūrio ir buvo 1,19 %, 1,65 %, 2,55 %, 6,72 % vartotojo nenaudai bei 3,65 % ūkio subjekto nenaudai. Patikrinimų metu kai kuriose patikrintose degalinėse nebuvo pateikta patikslintų ir patvirtintų degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų, kaip numatyta Laikinių degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010-06-07 įsakymu Nr. V-54 (Žin., 1010, Nr. 70-3534), 1 sk. 3 p.</p>	didelės rizikos	<ol style="list-style-type: none"> 1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. nuo 2011 m. birželio 1 d. pasikeitė reikalavimai didžiausioms leistinoms paklaidoms; 3. žalos valstybei ir vartotojams tikimybė; 4. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.

<p>įsakymas Nr. 11V-24 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-06862) (4 grupė. Slėgio matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 8 grupė. Temperatūros matavimo priemonės)</p>	<p>2013 m. atlikus patikrinimus 223 suskystintų automobilių dujų degalinėse, 32 (14,3 %) nustatyti pažeidimai. Atlikus 978 MP būklės ir naudojimo kontrolę, nustatyta, kad 50 (5,1 %) MP (manometrai, dujų kolonėlės) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos metrologiškai nepatikrintos, netinkamai užplombuotos, paklaidos didesnės nei leidžiamos ir kt.). Patikrinta kaip teisingai dozuojamos išduodamos dujos: patikrinus 102 dujų įpylimo kolonėlių dozatorius nustatyta, kad 14 dozatorių santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną paklaidą $\pm 1,0$ %. Iš jų per 13 dozatorių dujos buvo įpilamos ne vartotojo naudai (faktinės paklaidos siekė nuo 1,02% iki 4,22 %) ir vienu atvejais - vartotojų naudai (faktinės paklaida buvo -1,12 %). Patikrinimų metu 14-je degalinių atsakingi asmenys nepateikė degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 12 (5,4 %) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 30-ies (3,1 %) MP metrologinę patikrą.</p> <p>2014 m. atlikti patikrinimai 297-iose degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 26-iose (8,8 proc.) nustatyti pažeidimai. Atlikus 4400 MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 85 (1,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos metrologiškai nepatikrintos degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės). Taip pat dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 22 (7,4 proc.) degalinės pašalino pažeidimus, atliko 121-os (2,8 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 19-oje (1,7 proc.) iš 1143-jų tikrintų dozatorių faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 0,5$ proc. paklaidą: iš jų per 17 dozatorių degalai buvo įpilami vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 0,6 proc. iki 1,04 proc.</p> <p>Atlikti patikrinimai 231-oje automobilių dujų degalinėje, 20-je (8,7 proc) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 977-nių MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 21 (2,1 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Taip pat dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 13-ą (5,6 proc.) dujų degalinių pašalino pažeidimus, atliko 21-ai (2,1 proc.) MP metrologinę patikrą.</p> <p>Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 12 (9,2 proc.) dozatorių, iš 130-ies tikrintų, faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 1,0$ proc. paklaidą: iš jų per 11 dozatorių automobalinės dujos buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 1,09 proc. iki 4,37 proc.</p> <p>2015 m. atlikti patikrinimai 254-iose automobilių dujų degalinėse, 33-jose (13,0 proc.) nustatyti pažeidimai. Atlikus 1172-ių</p>		
--	--	--	--

MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 42 (3,6 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Tačiau dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 23 (9,1 proc.) dujų degalinių pašalino pažeidimus, atliko 50-ies MP (4,3 proc.) metrologinę patikrą.

Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 22-ių (14,6 proc.) dozatorių iš 151 tikrinto, faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 1,0$ proc. paklaidą: iš jų 22-jiais atvejais automobilinės dujos buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 1,12 proc. iki 9,33 proc.

2016 m. atlikti patikrinimai 266 automobilių dujų degalinėse, 33-iose (12,4 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 1174-ių MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 38 (3,2 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 13 (4,9 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 41 (3,5 proc.) MP metrologinę patikrą.

Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 23 (12,0 proc.) dozatoriai iš 191-o tikrinto faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 1,0$ proc. paklaidą: per dozatorius automobilinės dujos buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 1,07 proc. iki 3,96 proc.

2017 m. atlikti patikrinimai 287 automobilių dujų degalinėse, 42-oje (14,6 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 1340-ies MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 50 (3,7 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 14 (4,9 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 37 (2,8 proc.) MP metrologinę patikrą.

Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 36 (12,1 proc.) dozatorių iš 297-ių tikrintų faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 1,0$ proc. paklaidą: per dozatorius automobilinės dujos buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 1,1 proc. iki 2,51 proc.

2018 m. I pusr. atlikti patikrinimai 152 automobilių dujų degalinėse, 19-oje (12,5 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 764-ių MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 25 (3,3 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 14 (9,2 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 41 (5,4 proc.) MP metrologinę patikrą.

Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 15 (13,9 proc.) dozatorių iš 108-jų tikrintų faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną $\pm 1,0$ proc. paklaidą: per dozatorius automobilinės dujos

		buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 1,03 proc. iki 4,81 proc.		
13.	Rinkai tiekiamų MP ir „e“ ženklų paženklintų fasuotų prekių priežiūra	<p>Atliekant MP (svarstyklių ir kt. MP) rinkos priežiūrą nustatoma nemažai atvejų, kai MP ženklavimas neatitinka MP ženklavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.</p> <p>Atliekant fasuotų prekių kiekio kontrolę nustatomi atvejai, kai ūkio subjektai gaminamus fasuotus produktus ženklina „e“ ženklu neturėdami tam leidimo.</p> <p>2014 m. atlikti 32 patikrinimai, susiję su naudojamų MP rinkos priežiūra (atitiktis Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams). Patikrintas 171 elektros energijos skaitiklis, 5 degalų įpylimo kolonėlės, viena metrolazdė, viena dujų įpylimo kolonėlė, 11 metalinių rulečių, dvi gėrimų stiklinės ir 76 šalto ir karšto vandens skaitiklių. Nustatyta, kad 3-jų degalų įpylimo kolonėlių (UAB „Luktarna, UAB „Baltic Petroleum“ ir UAB „EMSI“ Panevėžio apskrityje) duomenų plokštelėse nurodyta darbo temperatūra yra nuo -25 °C iki +55 °C, kas neatitiko minėto reglamento MP-005 priedo VIII sk. 18.1 punkto nuostatų: pridodamos naudoti kolonėlės turi tenkinti klimatinės aplinkos temperatūrų ribas, įrengiant lauke neužšalantiems skysčiams matuoti, nuo -40 °C iki + 30 °C. UAB „Palska“ degalinėje (Plungė, Telšių apskritis) naftos produktų apskaitos kontrolės tikslams 2014-06-10 įsigyta metrolazdė <i>MSTm-3,5 K</i> (pagaminta Rusijoje), kuri nepaženklinta papildomu metrologiniu ženklu ir jai neatliktas atitikties įvertinimas paskelbtojoje laboratorijoje bei pasibaigęs tipo patvirtinimo (pažymėjimo) galiojimo laikas.</p> <p>2014 m. atlikta 118 patikrinimų, susijusių su neautomatinių svarstyklių rinkos priežiūra (atitiktis Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento reikalavimams). Patikrintos 163 svarstyklės ir nustatyta, kad 12 neatitiko šio reglamento reikalavimų. Pateiktose atitikties deklaracijose nurodyta gravitacijos vertė, neatitiko svarstyklių naudojimo vietos gravitacijos vertės (Panevėžio ir Marijampolės apskritys), nepaženklintos žaliu kvadratinio lipduku, ant kurio vaizduojama juodos spalvos didžioji „M“ raidė (Kauno apskritis), naujai sumontuotų svarstyklių rodmenų paklaidos neatitiko reglamento 1 priedo 4.1 p. ir 4.2 p. reikalavimų (Telšių apskritis).</p> <p>2015 m. atliekant rinkai tiekiamų ir naujai įsigytų matavimo priemonių rinkos priežiūrą pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių), 39-ose įmonėse (geriamąjį vandenį tiekiančios įmonės, pieno supirkimo bendrovės, krovinių pervežimo įmonės, šilumos ir</p>	vidutinės rizikos	<ol style="list-style-type: none"> 1. ankstesnių metų patikrinimų rezultatai; 2. žalos vartotojams tikimybė; 3. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.

karšto vandens tiekėjai ir kt.) patikrintos 307 naujai įsigytos matavimo priemonės (karšto ir šalto vandens skaitikliai, pieno kiekio matavimo sistemos, naftos produktų matavimo sistemos, šilumos skaitikliai, ruletės, matavimo taurelės). Pažeidimų nenustatyta. Pagal Neautomatinių svarstyklių reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių) patikrintos 123 įmonėse (parduotuvės, maitinimo įstaigos, metalo supirkimo įmonės, pieno supirkėjai ir kt.) naujai įsigytos 158 svarstyklės, iš kurių 9 (5,7 %) neatitiko šios direktyvos reikalavimų. Panevėžio ir Telšių apskrityse naudojamoms svarstyklėms nebuvo atliktas atitikties įvertinimas jų naudojimo vietoje, nebuvo apsaugotos nuo rodmenų klastojimo. Dėl nustatytų pažeidimų kreiptasi pas svarstyklių pardavėjus.

2016 m. atliekant rinkai tiekiamų ir naujai įsigytų matavimo priemonių rinkos priežiūrą pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių, 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai), patikrintose 17-oje įmonių (geriamąjį vandenį tiekiančios įmonės, šilumos ir karšto vandens tiekėjai, biokurą gaminančios įmonės, elektros energijos tiekimo įmonė) patikrinta 21 naujai įsigyta matavimo priemonė (karšto ir šalto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai, elektros energijos skaitiklis, dujų skaitikliai ir ruletės). Pažeidimų nenustatyta. Pagal Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių, 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai) patikrintos 149 įmonės (parduotuvės, viešojo maitinimo įmonės, gydymo įstaigos) ir jose naujai įsigytos 222 svarstyklės, iš kurių 12 (5,4 proc.) neatitiko šios direktyvos reikalavimų. Panevėžio ir Telšių apskrityse naudojamoms svarstyklėms nebuvo atliktas atitikties įvertinimas jų naudojimo vietoje, nebuvo apsaugotos nuo rodmenų klastojimo. Dėl nustatytų pažeidimų kreiptasi pas svarstyklių pardavėjus.

2017 m. pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių, 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ 6-uose filialuose patikrinti 149 elektros energijos ir dujų skaitikliai, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančiose įmonėse 42 šalto ir karšto vandens skaitikliai, šilumos energiją tiekiančiose įmonėse 22 šilumos skaitikliai, 11 elektromagnetinių debitomačių, viešojo maitinimo įmonėje 3 gėrimų bokalai, pažeidimų nenustatyta.

Patikrintose 5-iose didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis dujomis 7 degalų kiekio matavimo

sistemos, iš jų viena neturėjo papildomo metrologinio ženklo „M“ ir dviejų paskutinių ženklo pritvirtinimo metų skaitmens. Naftos produktų apskaitos kontrolei naudojama metrolazdė nepažymėta papildomu metrologiniu ženklu „M“, neatliktas atitikties įvertinimas paskelbtoje laboratorijoje. Dujų įpylimo kolonėlės, pirktos 2017 m., skirtuminis slėgio įtaisas užplombuotas ne pagal plombavimo schemą, nurodytą šios kolonėlės tipo tvirtinimo sertifikate. Geriamąjį vandenį tiekiančioje ir nuotekų valymo įmonėje vienas elektromagnetinis debitomatis buvo neužplombuotas taip, kaip nurodyta jo plombavimo schemoje. Dėl nustatytų pažeidimų nurodyta kreiptis į matavimo priemonių pardavėjus. UAB „Vilroda“ tiekė rinkai srovės matavimo transformatorius, kurių neatliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas teisinis metrologinis patvirtinimas.

Patikrintuose 2-uose autoservisuose naudojamam dinamometriniam raktui WURTH mod. 07147123 matavimo ribos (40... 200) Nm kalibravimą 2017 m. gegužės 17 d. atliko įmonė gamintoja, dinamometriniam raktui Berner mod. 120332, matavimo ribos (20... 200) Nm, kalibravimą 2017 m. rugsėjo 14 d. atliko įmonė gamintoja, tačiau jiems neatlikta privaloma metrologinė patikra, kaip nurodyta 2014 m. spalio 24 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-761 patvirtintų Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 44 p. Dėl nustatytų pažeidimų nurodyta kreiptis pas matavimo priemonių pardavėjus

Pagal Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių, 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai) patikrintose įmonėse (parduotuvės, viešojo maitinimo įmonės, maitinės, turgavietės, lauko prekyba, grūdų supirkimo įmonėse, pašto ir siuntų gabenimo įmonės) ir jose naudojamos naujai įsigytos 258 svarstyklės, iš kurių 48 (18,6 proc.) neatitiko šios direktyvos ir Lietuvos standarto LST EN 45501:2015 „Metrologiniai neautomatinių svarstyklių aspektai“, reikalavimų. Dėl nustatytų pažeidimų kreiptasi į svarstyklių pardavėjus.

2018 m. I pusm. atliekant rinkai tiekiamų ir naujai įsigytų matavimo priemonių rinkos priežiūrą per I pusmetį pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių, 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai), patikrinti geriamąjį vandenį tiekiančioje įmonėje 6 šalto vandens skaitikliai, degalinės kuro pilstymo kolonėlės 22 dozatoriai, miškų urėdijose 57 ruletės ir 3 žerglės, pažeidimų nenustatyta. Vienos suskystintų dujų kolonėlės plombavimo

		<p>schemoje nenurodyta vieta (skaičiuotuvo blokas), kurią gamintojas paženklino specialiu lipduku su užrašu „VOID IF REMOVED“.</p> <p>Pagal Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių, 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai) 61 įmonėje (parduotuvės, viešojo maitinimo įmonės, turgavietės) patikrinta 111 naujai įsigytų svarstyklių, iš kurių 43 (38,7 proc.) neatitiko šios direktyvos reikalavimų. Dėl nustatytų pažeidimų nurodyta kreiptis pas svarstyklių pardavėjus.</p> <p>2018 m. I ketv. Telšių apskrityje nustatyti 4 pašarų pakuočių ženklavimo neatitikimai Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento reikalavimams. 2008 m. buvo nustatyta 83% pažeidimų. Vis dar išlieka didelė pažeidimų rizika šioje srityje, nors pašarų kiekio neatitikimų žymiai sumažėjo.</p> <p>UAB „Ostsee Fisch Kretinga“ žuvies konservai „Schwedenhappen“ paženklinoti „e“ ženklu, nors neturi Lietuvos metrologijos inspekcijos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos įstaigos leidimo. Šiuo metu rengiami dokumentai leidimui gauti.</p> <p>Patikrinus 4 „e“ ženklu paženklintas fasuotas prekės pakuotes, nustatyta, kad UAB „Akvatera“ Gardėsis vidutiniosioms papūgoms paženklintas „e“ ženklu negavus Lietuvos metrologijos inspekcijos ar kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos leidimo.</p>		
14.	Fasuotų maisto prekių (valgomieji ledai) kiekio kontrolė prekybos ir gamybos įmonėse (2 grupė. Masės matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 7 grupė. Fizikinių ir cheminių matavimų priemonės)	Valgomieji ledai tikrinami pirma kartą. Buvo atliekami pavieniai patikrinimai pas gamintojus.	didelės rizikos	1. žalos vartotojams tikimybė; 2. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.
15.	Fasuotų ne maisto prekių (kosmetikos gaminiai) kiekio kontrolė prekybos ir gamybos įmonėse (pagal vartotojų skundus) (2 grupė. Masės matavimo priemonės; 6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės; 7 grupė. Fizikinių ir cheminių matavimų priemonės)	Kosmetikos gaminiai tikrinami pirma kartą. Buvo atliekami pavieniai patikrinimai pas gamintojus.	didelės rizikos	1. žalos vartotojams tikimybė; 2. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.

16.	Etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus gaminančiose įmonėse naudojamų matavimo priemonių teisinė metrologinė priežiūra (vykdoma su VMI ūkio subjektų kvietimu) (6 grupė. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės)	Apskaitos priemonių priežiūra, plombavimas, plombavimo schemų derinimas ir kt.	mažos rizikos	<ol style="list-style-type: none"> 1. LR Vyriausybės nustatyta tvarka nuolat vykdoma teisinė metrologinė priežiūra; 2. sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos principų pažeidimo tikimybė.; 3. žalos valstybei ir vartotojams tikimybė.
-----	--	--	---------------	--

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko pavaduotoja

Natalija Bražunienė